


Illassutissaa

Kommuunimut pilersaarutip ilassutissaa nr.1

PIFFIMMUT E4-MUT, MITTARFISSAP NUTAAP AQQUTAANI ASFALT ILIUUTIP UJAQQERIVIULLU
KOMMUUNIMUT PILERSAARUTIP PAAMIUT 1996-2011

Namminersornerullutik Oqartussat Nalunaarutaat nr.23, 18.november 1992-imeersoq Nunaminertat atorneqartarnerat pilersaarusiorgineqartarnerallu pillugit nalunaarut malillugu, § 11-imi Kommuunimi pilersaarutip naleqqussarneqarnissaannut atatillugu matumuuna Kommunalbestyrelsep siunnersuutitut saqqummiuppaa Kommuunimut pilersaarutip ilassutissaa nr.1, piffimmut E4-mut, mittarfissap nutaap aqquataani asfalt-iliuutip ujaqqueriviullu nunamertaa.



NASSUIAAT

Paamiuni namminerisamik asfalt-iliortalernissaq siunertaralugu mittarfissap nutaap aqquataani asfalt-iliorfimmik pilersitsinissaq kissaatigineqarpoq. Piffittut killiliussa q E4 ujaqqueriviunermi saniatigut asfalt-iliorfimmik inissiiviussaaq kiisalu asfalt-iliorfup atortuunut inissiiviussalluni.

Siunertaq

Maannakkut Kommuunip pilersaarutaata ilassutissaa nr.1, nunaminertaavoq mittarfissap nutaap aqquataani inissisimasoq, piffik aalajangerneqarpoq ujaqquerivittut asfalt-iliorfittullu atorneqassasoq.

Piffik

Killiliineq

Kommuunimut pilersaarutip killilenera qulaani takutinneqartutut aammalu takussutissatut nr.1.0-tut ersippoq. Piffiup annertussuseraa 3,0 ha missaani.

Pissutsit pilersaarummut allamut

Nuna tamakkerlugu pilersaarusiorneq.

Piffimmut tunngatillugu nuna tamakkerlugu allanik aalajar qersagaqanngilaq.

Kommuunip pilersaarutaa

Piffik Kommuunimi pilersaarutip nr.1-ip ilagaa, taaneqareersutut killeqarfik E4, ujaqquerivik.

Piffiup ujaqquerivittut asfalt-iliorfittullu atorneqarsinnaanerata qulakkeernissaa siunertaralugu matumuuna Kommuunimut pilersaarutip ilassutissaa nr.1 sanarfineqarpoq. Paamiuni kommuunimut pilersaarutip 1996-2011-mut ikkutaassanngorlugu.

Killeqarfiliussasatut aalajangersakkat quppernermi tulliarmi takuneqarsinnaapput.

Pisortatigoortumik nalunaarutiginissaa

Nalunaarum §7, imm.3 malillugu matumuuna Kommuunimut pilersaarutip ilassutissaatut siunnersuut nr.1 saqqummiunneqarpoq. Nunaminertami mittarfissap nutaap aqquataani asfalt-iliorfup ujaqqueriviullu pisortatigoortumik oqallisiginissaa pissaaq sapaatip akunnerini 12-imi, tassa piffissami ulloq 20.september 2002-miit ulloq 13.december 2002-mut. Piffissap oqallisiginniffiusussap iluani siunnersuummut ilassuteqarnissaq oqaaseqarnissaluunniit periarfissaavoq. Siunnersuummut ilassutissatut oqaaseqaatitullu takkuttut

Kommunalbestyrelsep inaarutaasumik suliarinninnissanut ilanngunneqassapput.

Ilassutissat oqaaseqaatillu piffissap oqalliffiusussaa naannginnerani, allaganngorlugit Paamiut

Kommuuniane riissapput, uungalu nassiunneqassapput:

Paamiut Kommuuniat

Teknikkikkut Avatangiisinullu

immikkoortortaqarfik

Postboks 93

3940 Paamiut

Kingusinnerp: amik ulloq 16.december 2002.

Siunnersuutitut takussutissartaa Teknikkikkut Avatangiisinullu immikkoortortaqarfimmut saaffiginnilluni pineqarsinnaavoq, oqarasuaat 68 12 77, lokal 367.

KILLILIUSSAMUT AALAJANGERSAKKAT

SIUSINNERSUKKUT AALAJANGERSAKKAT

Atorneqarfissaa

Piffik immikkut siunnerfeqarpoq (ujaqqurevittut). Piffik sanaartorfim: nik inissialiorfittullu pilersitsiviusinnaavoq, pisariaqartitsinermi piffimmi ujaqqureviunerar ik atorluannikkut.

Inissianik sanaartorneq

-

Angissusaa initussusialu

Piffik 3,0 ha missaani annertussuseqarpoq. Inissatut sinneruttoq ujaqqureviup allinissaanut naatsorsuutaavoq.

Nunaminertat ineqarfiunngitsut

Nunaminertat ineqarfiunngitsut nalimmassarneqanngitsullu nalinginn iasumik isikkumittut iinnassapput pissamaasivittullu atorneqaqqusaanani.

Angallaffiunera

Aqqusernit angallaffiunerusut qeqqaniit avammut 10 meteri sanaartor iissanut killigitinneqarpoq.

Teknikkikkut pilersorneqarnera

Piffik ukioq naallugu imermik pilersugaavoq. Piffimmi annat aqqutaani pioreersut atorlugit annat aqqutaannik pilerneqarsinnaanngilaq.

Avatangiisai

Immikkut mingutsitsisumik pilersitsiviusinnaaneranut atatillugu (ava angiiisnut inatsimmi kap.5 malillugu) avatangiisnut sunniuteqarsinnaanera pinaveersaartinniarlu nu qanoq iliuseqartoqassaaq (ujaqqanik aserorterneq).


Sumiiffiit naammassisassaataqarfiusut

-

Kommuunimut pilersaarut p ilassutissaanut siunnersuut nr.1

Piffimmut E-4, Mittarfissap nutaap aqutaani asfalt-iliuutip ujaqqueriviullu.

NYE BESTEMMELSER

<p>UJAQQUERIVIK ASFALTIORFILLU</p>	
<p>Piffik</p>	<p>E4, nunaminertaq mittarfissap nutaap aqutaani asfalt-iliorfik ujaqquerivillu.</p>
<p>Atorneqarfissaa</p>	<p>Piffik ujaqquerivittut, asfaltiorfittut atortunullu Inissiivittut atorneqassaaq.</p>
<p>Angissusaa initussusaalu</p>	<p>Piffik 3,0 ha miss. angissuseqarpoq. Inissatut sinneruttoq ujaqqueriviup allinissaanunnaatsorsuutaavoq.</p>
<p>Nunaminertat</p>	<p>Nunaminertat ineqarfiunngitsut nalimmassarnaqanngitsullu nalinginnaasumik isikkumittut iinnasapput pissamaasivittullu atorneqaqqusaanani.</p>
<p>Angallaffiunera</p>	<p>Aqqusernit angallaffiunerusut qeqqaniit avarmut 10 meteri sanaartorfissanut killigitinneqarpoq.</p>
<p>Teknikkikkut pilersugaanera</p>	<p>Piffik ukioq naallugu imermik pilersugaavoq. Piffimmi annat aqutaat pioreersut atorlugit aqutaannik pilerneqarsinnaangilaq.</p>
<p>Avatangiisai</p>	<p>Immikkut mingutsitsisumik pilersitsiviusinnaaneranut atatillugu (asfaltiorfittut) taava avatangiisinuninatsimmi kap.5 malillugu avatangiisinut sunniuteqarsinnaanera pinaveersaartinniarlugu qanoq iliuseqartoqasaaq.</p>

/. Takussutissaq:

Paamiut illoqarfiata sananeqaativia.

Ujaqqueriviup asfaltiorfiullu qanoq innerata pilersaarusiornera.

Inaarutaasumik akuersissutiginera

Namminersornerullutik Oqartussat nalunaarutaat Nr.23 § 8 malillugu, pisortatigoortumik tusarniaassutiginerata piffissaliussaa qaangiute-reerpat Kommunalbestyrelse pilersaarummut isummissaaq, tassunga ilanngullugu pisortatigoortumik siunnersuutigineqarneranut allannguisoqas-sanersaq isummerfigineqassalluni.

Tamatuma kingorna kommuunimut pilersaarutip ilassutissaa Namminersornerullutik Oqartussanit akuersissutigineqassaaq. Naalackersuisut akuersissuteqarniarata kommuunimut pilersaarutip ilassutissaa nr.1 pisortatigut saqqummiunneqassaaq.

Pisortatigut saqqummiutinnginnerani akuerineqarnera

Paamiut Kommuuniat ulloq 09.09.02




Lars Sørensen
Borgmester




Ben Svenbæk
Kommunaldirektør

Inaarutaasumik akuerineqarnera

Paamiut Kommuuniat ulloq 27.02.03



Lars Sørensen
Borgmester



Ben Svenbæk
Kommunaldirektør

HEIDI JAKOBSEN
Sekretariatschef
Paamiut Kommune


Naalackersuisut akuersissutaat

Nuuk, ulloq 19. maj 2004


Pisortatigut nalunaarutiginera ulloq

Akuersissuteqarnermik allakkiaq 20. juni 2003-imeersaq naaperiorlugu akuersissutigineqarpoq.

**Ineqarnermut Attaveqarnermullu
Pisortaqarfik**
Direktoratet for Boliger og Infrastruktur
P.O. Box 909 · 3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00 · Telefax: (+299) 34 54 10



Ole Rendal



Asfaltværk

GTO Lagerplads
Eltjenesten

Scenbrud.


Depot i sten
materiel

5072:10.42

Træ
173

permissible
Amd. 8.2
OK: 21

OK: 13
Materiel



Grusvej til sprængstøtten

Grusvej til sprængstøtten

IMEOA

Opfyld

Bygning

